

Valise de raccordement optique sans four



Contenu de la valise :

1. Valise
2. Serviettes pour nettoyage (Kimwipes) 280 u.
3. Colle curage rapide 1fl. 50 ml. LOCTITE 648
4. Accélérateur 1 fl. 50 ml LOCTITE 7649
5. Flacon pour alcool 1 u.
6. Base pour polissage. 1 u.
7. Disque de pòlissage pour ST, SC, FC... 1 u.
8. Sertisseuse universelle 1 u.
9. Microscope avec adaptateur pour ST, SC, FC...
10. Abrasif pour polissage 12,5 ~ x 11 ~ : 12 um (10 u.) ; 5 um (10 u.) ; 0,3 um (10 u.)
11. Seringue et aiguilles pour colle
12. Pince pour gaine Clauss WS-5
13. Pince à dénuder pour fibre Clauss CFS -2 125 um
14. Pince à dénuder pour fibre NONIK 254 um
15. Cutter pour excès de fibre Clauss CS-30W
16. Ciseaux universels