

Valise de raccordement optique avec four



Contenu de la valise:

1. Stylo à feutre, noir, indélébile
2. Pince pour 2^e protection (Ideal 45-165)
3. Couteau pour excès fibre AMP
4. Poince pour 900 um NO-nik bleue
5. Pince pour câble
6. Ciseaux pour aramide Clauss 86 ½ SF
7. Règle métallique
8. Brides 120 mm. (50 u.)
9. Colle RESIN-LAB (1 flacon 5 cc.)
10. Microscope Westover FM-C200 (adap. 2,5 mm.)
11. Sertisseuse serie 1300
12. Pince à gaine Vessel L-300001
13. Thermo rétractable noir (4.0 mm.) 1 m.
14. Bouchons pour férules
15. Bâtonnets en coton (20 pcs.)
16. Seringues 3 cc. Avec aiguille
17. Four à curage 24 places Ref C5-9654-EU-P
18. Flacon pour alcool
19. Base de polissage
20. Disque de polissage pour férules 2,5 mm.
21. Serviettes pour nettoyage Kimwipes (180 u.)
22. Gel à indice (15 gr.)
23. Fil d'acier pour férules (8 u.)
24. Source lumière VFL
25. Étui pour microscope
26. Abrasif pour polissage (8,5" x 11"):
12 um (10 u.), 5 um (10 u.), 0,3 um (10 u.)
27. Thermomètre pour four